

STAPPENPLAN VOOR HET PLAATSEN VAN UW OMHEINING

COMPONENTEN



Inox voetstuk



Aluminium palen



Bevestigingsprofielen
(enkel bij horizontale bekleding)



Aluminium liggers/staanders met voormonteerde clips. Bij horizontale bekleding: extra aluminium liggers met clips om de 60 cm



Afdekkap



Verbindingslat
(enkel bij verticale bekleding)



Afdeklát
(enkel bij verticale bekleding)



MONTAGE

1. | Palen positioneren

- A.** | Plaats de palen met een hart-op-hartafstand van 1,8 m.



- B.** | Schuif de paal over het voetstuk en schroef deze vast met zelftappende schroeven.


- C.** | Plaats de afdekkappen boven op de staanders om vochtinsijpeling tegen te gaan.

Voor verticale bekleding > ga naar p. 3


Voor horizontale bekleding > ga naar p. 4

BIJ VERTICALE BEKLEDING

- 2.** Bevestig de aluminium liggers met voorgemonteerde clips horizontaal op de palen. Hou een tussenafstand van maximaal 60 cm.



- 3.** Grote lengtes: plaats meerdere liggers naast elkaar en verbind ze met verbindingslatten.




- 4.** Breng op de bovenste rij een dot silicone aan op elke clip. Dit zal ervoor zorgen dat de bekledingslatten na verloop van tijd niet gaan zakken.
- 5.** Klik de bekleding op de clips.
- 6.** Werk de bovenzijde af met de afdeklath.

BIJ HORIZONTALE BEKLEDING

- 2.** Maak de bevestigingsprofielen vast aan de palen met M8 bouten.

Let op de positie:

- Openingen tegen palen: 30 mm uit elkaar
- Openingen naar boven gericht: 50 mm uit elkaar




- 3.** Maak de aluminium liggers met clips om de 60 cm vast op de bevestigingsprofielen. Plaats een extra clip op het uiteinde.

- 4.** Plaats de aluminium staanders om de 60 cm op de liggers, met de clips naar buiten gericht.



- 5.** Klik de bekleding op de clips.



Indien twee bekledingslatten in elkaars verlengde liggen, zaag dan het gedeelte dat tegen elkaar komt te liggen schuin af en klik beide delen op één gezamenlijk clip. De clip hoeft niet per se op een profiel vast te zitten.

Laat deze verbindingen niet telkens onder elkaar liggen, maar werk in wildverband.