

Pflege & Behandlung schwarze Sprenkel auf vorvergrautem Holz

Die schwarzen Sprenkel entstehen durch Feuchtigkeit im Holz. Bei dem Vorvergrauungsverfahren wird ein Bleichmittel verwendet, das Feuchtigkeit anzieht, was das Thermoholz anfälliger für Schimmel machen kann. Eine gute Belüftung ist daher besonders wichtig.

Schimmelbildung ist ein natürlicher Prozess und hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit des Holzes. Es geht nur um die Optik. Grundsätzlich verschwinden die schwarzen Sprenkel mit der Zeit, sind aber auch sehr einfach mit dem gleichen Bleichmittel wie beim Vorvergrauen zu behandeln.

Wie gehen Sie vor?

1. Bestreichen Sie die Holzfassade mit dem Produkt. Verwenden Sie dazu einen großen Pinsel und tragen Sie am besten eine Schutzbrille und Handschuhe, da das Produkt die Augen und/oder Hände reizen kann.
2. Lassen Sie es dann von selbst trocknen.

Hinweis: Niemals bei einer Temperatur unter 15 °C verarbeiten.

Nach der Behandlung sieht Ihre Fassade aus wie neu.

Möchten Sie mit dem Bleichmittel arbeiten? Lassen Sie es uns wissen und wir liefern Ihnen das Produkt.